

施設カルテ

施設番号: 3539

施設名: 鶴見保育所(複合施設:ほっぺパーク)

施設の概要	所在地	荘園6組5			運営形態	直営(一部委託を含む)						
	所属課	子育て支援課			年間運営日数(日)	294.00						
	利用圏域	地区			運営時間 <sup>※1</sup>	開館	07:00	閉館	19:00			
	コミュニティ区分	西部			運営人員(人) <sup>※2</sup>	正職員	16.00	任用職員	22.00			
	施設用途	子育て支援施設				その他						
	中分類	幼保・こども園			指定管理者・委託者等							
	設置目的	保護者の共働きまたは疾病などの諸事情により、保育を必要とする乳児・幼児を日々保護者の下から通わせて保育を行うことを目的とする。子育て支援センターとの複合施設として平成17年に設置。			防災拠点施設指定	指定なし						
	設置条例	別府市保育所の設置及び管理に関する条例			最寄りの類似施設	施設名	光の園子どもの広場	距離(m)	980			
	施設の現況	開設年月日:H17.4.1/主な利用者:乳幼児/用途地域:第一種中高層住居専用地域/標高:169.5/駐車可能台数:26(ほっぺパーク共用)/AEDあり			外観							
	建設費(円)											
	取得価額等(円)	132,121,800										
	補助金額(円)											
	減価償却累計額(円)	49,413,543										
老朽化比率	37.40%											
施設概要	危険区域等の有無:噴火(鶴見岳)(伽藍岳) 避難所の指定:津波/地震/洪水/土砂/高潮											
土地情報	敷地面積(m <sup>2</sup> )	2,956.55										
	所有区分	公有										
建物状況	名称	構造	階数	建築面積(m <sup>2</sup> )	延床面積(m <sup>2</sup> )	建築年月日	法定耐用年数	老朽化状況 <sup>※3</sup>	新耐震基準 <sup>※4</sup>	耐震化状況	バリアフリー状況	
	鶴見保育所	鉄筋コンクリート	1		978.68	2005/03/25(築17年)	47	老朽化対策の検討が必要	○		一部対応している	
スペース構成の状況	名称	利用料収入(円/年)	延床面積(m <sup>2</sup> )	年間利用者数(人/年)	利用目的別 利用者内訳(人/年)					利用状況	稼働率(%)	備考
					主催事業	サークル	地域利用	官庁利用	一般利用			

※1:24時間の場合は0:00~23:59と表記している

※2:業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している

※3:稼働年数が耐用年数の

1/3未満 :問題なし  
1/3以上2/3未満:老朽化対策の検討が必要  
2/3以上 :老朽化が進行している

※4:1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする

