

平成30年10月 1日

事故状況報告書

別府市長

あて

住 所 別府市上野口町1番15号

氏 名 別府 太郎 ⑩

〔 法人にあってはその名称、代表者の
氏名及び主たる事務所の所在地 〕

温泉発電等設備において事故が発生したので、別府市温泉発電等の地域共生を図る条例第16条第1項の規定により次のとおり報告します。

設 置 場 所	別府市上野口町1番15号 別府温泉ホテル内	
導 入 事 業 者	別府 太郎	
発 電 方 式	温泉発電	
発 電 出 力	125kw×1	
発 電 設 備 の 型 番	別府電工製LM312V04×1機	
事 故 の 状 況	発 生 日 時	平成30年8月31日 午前0時5分
	発 生 原 因	現在調査中
	被 害 の 内 容	発電機と変電設備とを結ぶケーブルより煙が生じ、その後発火した。発電機及び変電設備に火が移り、ケーブル類は燃えたものの、設備自体には被害はなかった。また、発電所周辺への被害はなかった。
応 急 措 置 の 概 要	発電機への噴気の供給を停止するとともに、直ちに消火活動を行い、午前0時15分には鎮火させた。	
復 旧 工 事 の 概 要	発生原因が判明次第、発生原因への対応及び焼損した部分の復旧工事を実施予定。詳細は別紙のとおり。	
連 絡 先 （ 担 当 者 ）	別府温泉ホテル TEL25-1111	