

施設カルテ

施設番号: 112

施設名:

竹の内住宅

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|--|------------|---------|-------|-----------|----|
| 施設の概要 | 所在地 | 別府市大字鶴見字蓮台寺2214-1 | | | | 運営形態 | その他 | | | | | |
| | 所属課 | 施設整備課 | | | | 年間運営日数(日) | 365.00 | | | | | |
| | 利用圏域 | 地区 | | | | 運営時間※1 | 開館 | 0:00 | 閉館 | 24:00 | | |
| | コミュニティ区分 | 朝日・大平山 | | | | 運営人員(人)※2 | 正職員 | | 任用職員 | | | |
| | 施設用途 | 公営住宅 | | | | | その他 | | | | | |
| | 中分類 | 公営住宅 | | | | 指定管理者・委託者等 | 大分県住宅供給公社 | | | | | |
| | 設置目的 | 健康で文化的な生活を営むに足りる住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより、市民生活の安定と社会福祉の増進に寄与することを目的として設置 | | | | 防災拠点施設指定 | 指定なし | | | | | |
| | | | | | | 最寄りの類似施設 | 施設名 | 県営 扇山東住宅 | 距離(m) | 920 | | |
| | 設置条例 | 別府市営住宅の設置及び管理に関する条例 | | | | 外観 |  | | | | | |
| | 施設の現況 | 開設年月日: S50.6.30/主な利用者: 市民/用途地域: 第二種低層住居専用地域/標高: 181.9/駐車可能台数: なし | | | | | | | | | | |
| | 建設費(円) | | | | | | | | | | | |
| | 取得価額等(円) | 1,446,540,250 | | | | | | | | | | |
| | 補助金額(円) | | | | | | | | | | | |
| | 減価償却累計額(円) | 1,443,109,186 | | | | | | | | | | |
| 老朽化比率 | 99.76% | | | | | | | | | | | |
| 施設概要 | 危険区域等の有無: 噴火(鶴見岳)(伽藍岳) 避難所の指定: 無 | | | | | | | | | | | |
| 敷地面積(m ²) | 14,837.76 | | | | | | | | | | | |
| 所有区分 | 公有 | | | | | | | | | | | |
| 建物状況 | 名称 | 構造 | 階数 | 建築面積(m ²) | 延床面積(m ²) | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 老朽化状況※3 | 新耐震基準※4 | 耐震化状況 | バリアフリー状況 | |
| | 竹の内住宅(A) 12戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 647.87 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(B) 18戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 1,068.12 | 1976/04/01(築45年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(C) 18戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 1,033.00 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(D) 18戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 1,033.00 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(E) 12戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 686.66 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(F) 12戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 686.66 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(G) 12戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 686.66 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(H) 12戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 686.66 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(I) 12戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 686.66 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(J) 18戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 971.79 | 1975/06/30(築46年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(K) 18戸 | 鉄筋コンクリート | 3 | | 1,006.71 | 1976/04/01(築45年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 実施済 | 一部対応している | |
| | 竹の内住宅(給水塔) | 鉄筋コンクリート | 1 | | 77.76 | 1976/06/30(築45年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 対策が必要 | 全く対応していない | |
| | 竹の内住宅(集会室) | 鉄筋コンクリート | 1 | | 70.00 | 1976/06/30(築45年) | 47 | 老朽化が進行している | × | 対策が必要 | 一部対応している | |
| スペース構成の状況 | 名称 | 利用料収入(円/年) | 延床面積(m ²) | 年間利用者数(人/年) | 利用目的別 利用者内訳(人/年) | | | | | 利用状況 | 稼働率(%) | 備考 |
| | | | | | 主催事業 | サークル | 地域利用 | 官庁利用 | 一般利用 | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

※1: 24時間の場合は0:00~23:59と表記している

※2: 業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している

※3: 稼働年数が耐用年数の
 1/3未満 : 問題なし
 1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
 2/3以上 : 老朽化が進行している

※4: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする



施設カルテ

施設番号: 112

施設名: 竹の内住宅

| 項目 | | 平成31年度 (2019) | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) | |
|---------------------|-------------------|-----------------|--------------|--------------|------------|
| 収入の状況 | 収入 | | | | |
| | 施設使用料収入 | 25,037,000 | 25,649,000 | 23,319,100 | |
| | 財産賃付料収入・目的外使用料収入 | 28,000 | 28,000 | 0 | |
| | 負担金 | 0 | 0 | 0 | |
| | その他の収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 収入合計(円) | | 25,065,000 | 25,677,000 | 23,319,100 | |
| 支出の状況 | 直営・人に係る支出 | | | | |
| | 人件費 | 854,000 | 913,000 | 0 | |
| | 光熱水費 | 131,000 | 127,000 | 146,527 | |
| | 直営・施設に係る支出 | 工事請負費・修繕料 | 32,707,000 | 18,874,000 | 40,084,354 |
| | | 土地・建物の賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 土地・建物以外のリース料 | 0 | 0 | 0 |
| | | 施設・設備管理委託料 | 0 | 0 | 11,366,341 |
| | | 施設に係る_その他 | 137,000 | 137,000 | 0 |
| | | 事業委託費 | 0 | 0 | 0 |
| | 直営・事業運営に係る支出 | 事業物件費(需用費・役務費等) | 0 | 0 | 0 |
| | | 事業運営に係る_その他 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定管理料 | 指定管理料 | 10,218,000 | 10,997,000 | 0 |
| | 支出合計(円) | | 44,047,000 | 31,048,000 | 51,597,222 |
| | 利用者1人あたりのコスト(円/人) | | 0 | 0 | 0 |
| | 1㎡あたりのコスト(円/㎡) | | 4,715 | 3,324 | 5,523 |
| 稼働日あたりのコスト(円/日) | | 120,677 | 85,063 | 141,362 | |
| 支出に対する収入の割合 | | 56.91% | 82.70% | 45.19% | |
| 減価償却費(円) | | 31,823,880 | 31,823,880 | 18,582,817 | |
| 減価償却費を含む支出合計(円) | | 75,870,880 | 62,871,880 | 70,180,039 | |
| 減価償却費を含む支出に対する収入の割合 | | 33.04% | 40.84% | 33.23% | |

| 項目 | 平成31年度 (2019) | 令和2年度 (2020) | 令和3年度 (2021) |
|-----------|---------------|--------------|--------------|
| 利用者 | 0 | 0 | 0 |
| 年間利用者数(人) | 0 | 0 | 0 |



| 項目 | 判断方法 |
|----------------------|--|
| 老朽化状況についての判断方法 | 建物状況の老朽化状況により点数の決定を行い、平均値を施設の得点とする。(小数点以下四捨五入) 『問題なし:3点』 『老朽化対策の検討が必要:2点』 『老朽化が進行している:1点』 『未登録:0点』 |
| 耐震化状況についての判断方法 | 新耐震基準が「○」の場合は3点とし、それ以外の場合は建物状況の耐震化状況により点数の決定を行い、平均値を施設の得点とする。(小数点以下四捨五入) 『耐震化状況_実施済:3点』 『耐震化対策中:2点』 『耐震化対策が必要:1点』 『未登録:0点』 |
| バリアフリー状況についての判断方法 | 建物状況のバリアフリー状況により点数の決定を行い、平均値を施設の得点とする。(小数点以下四捨五入) 『全対応:3点』 『一部対応:2点』 『未対応:1点』 『未登録:0点』 |
| 避難所指定についての判断方法 | 避難所指定の建物がある場合は3点とし、ない場合は1点とする。 |
| 最寄りの類似施設の有無についての判断方法 | 最寄りの類似施設がない場合は3点とし、ある場合は1点とする。 |