

施設カルテ

施設番号: 525

施設名: 別府市朝日大平山地区体育館

| | | | | | | | | | | | | |
|------------|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|---------------------|-------|----------|-----------|
| 施設の概要 | 所在地 | 大字鶴見字鶴見940番地の1 | | | | 運営形態 | 直営(一部委託を含む) | | | | | |
| | 所属課 | 社会教育課 | | | | 年間運営日数(日) | 358.00 | | | | | |
| | 利用圏域 | 地区 | | | | 運営時間 ^{※1} | 開館 | 09:00 | 閉館 | 22:00 | | |
| | コミュニティ区分 | 北部 | | | | 運営人員(人) ^{※2} | 正職員 | | 任用職員 | 3.00 | | |
| | 施設用途 | スポーツ・レクリエーション系施設 | | | | | その他 | 1.00 | | | | |
| | 中分類 | スポーツ施設 | | | | 指定管理者・委託者等 | | | | | | |
| | 設置目的 | 地域住民の健康増進並びに競技力向上の場を提供するとともに、社会体育を推進するため設置。中学校の部活動の場としても利用されている。 | | | | 防災拠点施設指定 | 指定なし | | | | | |
| | | | | | | 最寄りの類似施設 | 施設名 | | 距離(m) | | | |
| | 設置条例 | 別府市公民館条例 | | | | 外観 |  | | | | | |
| | 施設の現況 | 開設年月日:H9.4.1/主な利用者:市民/用途地域:第一種中高層住居専用地域/標高:182.2/駐車可能台数:33 | | | | | | | | | | |
| | 建設費(円) | 388,296,000 | | | | | | | | | | |
| | 取得価額等(円) | 388,296,000 | | | | | | | | | | |
| | 補助金額(円) | | | | | | | | | | | |
| 減価償却累計額(円) | 222,105,312 | | | | | | | | | | | |
| 老朽化比率 | 57.20% | | | | | | | | | | | |
| 施設概要 | 危険区域等の有無:噴火(鶴見岳)(伽藍岳) 避難所の指定:津波/地震/洪水/高潮 | | | | | | | | | | | |
| 土地情報 | 敷地面積(m ²) | 2,646.00 | | | | | | | | | | |
| | 所有区分 | 公有 | | | | | | | | | | |
| 建物状況 | 名称 | 構造 | 階数 | 建築面積(m ²) | 延床面積(m ²) | 建築年月日 | 法定耐用年数 | 老朽化状況 ^{※3} | 新耐震基準 ^{※4} | 耐震化状況 | バリアフリー状況 | |
| | 別府市朝日大平山地区体育館 | 鉄筋コンクリート | 2 | | 1,759.12 | 1997/03/25(築26年) | 47 | 老朽化対策の検討が必要 | ○ | | 全て対応している | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| スペース構成の状況 | 名称 | 利用料収入(円/年) | 延床面積(m ²) | 年間利用者数(人/年) | 利用目的別 利用者内訳(人/年) | | | | | 利用状況 | 稼働率(%) | 備考 |
| | | | | | 主催事業 | サークル | 地域利用 | 官庁利用 | 一般利用 | | | |
| | 会議室 | 36,844 | 16.80 | 1,401 | | | | | | 目的使用 | 9.10 | 399/4370 |
| | 体育館 | 2,086,456 | 768.00 | 20,496 | | | | | | 目的使用 | 48.20 | 4165/8644 |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

※1: 24時間の場合は0:00~23:59と表記している
 ※2: 業務時間の割合で按分を行った場合は、小数点で表示している
 ※3: 稼働年数が耐用年数の
 1/3未満 : 問題なし
 1/3以上2/3未満: 老朽化対策の検討が必要
 2/3以上 : 老朽化が進行している
 ※4: 1981年6月1日以降に建築確認を受けたものを○とする

